




厚さを簡単に測定！



非接触センサーを使って簡単に厚さを測定します。  
また、正しい厚さか判断し、結果の登録まで行います。  
こんな測定が得意です。

- ・形状上ものさしで測りづらいもの（例 靴底の厚さ）
- ・柔らかいもの（例 スポンジ）
- ・精密さを求められるもの（例 工業用部品など）



また登録したデータをCSV出力することによって

- ・グラフを描画し測定データの分析が可能となります。

